

【 台灣晶技(股)公司平鎮廠 】98 年 下半年度 自衛消防編組照片



說明：總機廣播開始實施緊急應變演練。



說明：模擬作業同仁遭 HF 噴濺。

【 台灣晶技(股)公司平鎮廠 】98 年 下半年度 自衛消防編組照片



說明：單位主管通知醫務室及安衛單位



說明：駐廠醫師及護士趕至現場。

【 台灣晶技(股)公司平鎮廠 】98 年 下半年度 自衛消防編組照片




說明：駐廠醫師及護士開始實施急救處理。



說明：依 MSDS 實施急救處理(清水沖洗)。

【 台灣晶技(股)公司平鎮廠 】98 年 下半年度 自衛消防編組照片



說明：依 MSDS 實施急救處理(塗抹葡萄糖鈣軟膏)。



2009/12/15



2009/12/15

說明：駐廠醫師實施包紮。



【 台灣晶技(股)公司平鎮廠 】98 年 下半年度 自衛消防編組照片



說明：將傷患攙扶離開現場。



說明：傷患等待就醫。

【 台灣晶技(股)公司平鎮廠 】98 年 下半年度 自衛消防編組照片



說明：安衛人員與駐廠醫師及護士討論。



說明：將傷患送上救護車。