

2013/2/21 LN2 Tank 洩漏演練過程



1. 巡廠時發現不明液體流出



2. 廠務主管接獲通知並指派相關同仁前往處理



3. 安全防護班穿戴防護器具並攜帶氧氣偵測儀器進入LN2 Tank 區域



4. 發現將昏迷的同仁移至安全處所後



5. 醫護人員施以CPR，待人員清醒後立刻進行凍傷處理



6. 再次進入LN2 Tank，發現增壓器法蘭洩漏立即將閥門關閉